炜辉(中国)科技材料有限公司
技术试验规划室
江蘇省常熟市經濟開發區沿江工業區燁輝路1號
TEL:(0512)52298624 分機 6823
FAX:(0512)52298456

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8407

報告編號:W2019092507

試驗報告

委託單位	技術部		委託單編號	W2019092507	
委 托 者	夏冰		樣品編號	W201909250701	
樣品名稱	9ML373B00		樣品數量	1 組	
樣品接收日期	2019-09-25	試驗日期	2019-09-26~28	報告日期	2019-10-09
測試要求	鹽霧試驗:72H 觀察腐蝕情況.				

測試樣品照片：



測試樣品描述

1. 樣品編號 W201909250701 ,卷號 9ML373B00。

附注：

1. 如委託送樣，本試驗室僅對送驗樣品負責；
2. 樣品資訊為委託者提供，本試驗室不對樣品的真實性負責；
3. 本報告需加蓋試驗報告專用章及簽名始生效；
4. 本報告共3頁，分離使用無效。

核決 _____ 確認 _____ 試驗員 _____

炸辉(中国)科技材料有限公司
中央实验室
江蘇省常熟市經濟開發區沿江工業區燁輝路1號
TEL:(0512)52298624 分機 6823
FAX:(0512)52298456

報告編號:W2019092507

試驗報告

測試環境：

溫度:(23.8)℃　　濕度：(56)%RH

試驗設備：鹽霧試驗機(2BB-04)

試驗標準及參數如下：

試驗名稱	試驗標準	參數設置
SST 鹽水噴霧試驗	JIS Z2371:2015	在 Nacl 濃度 5±1%，PH：6.5-7.2，每小時落霧量為 1-2ml，噴霧室溫度 35±1℃，飽和桶溫度 47℃±1 的環境下測試產品之耐蝕性。

試驗結果：如下表

樣品編號	樣品名稱	位置	試驗時間		
			24H	48H	72H
W201909250701	9ML373B00	T	0%	0%	0%
		B	0%	0%	0%

說明：″H″即 Hours，小時.″0″表示沒有白鏽產生

″x%″表示黑鏽面積占裸露片總面積百分比

炸辉(中国)科技材料有限公司
中央实验室
江蘇省常熟市經濟開發區沿江工業區燁輝路1號
TEL:(0512)52298624 分機 6823
FAX:(0512)52298456

報告編號:W2019092507

試驗報告

試驗照片如下:



實驗前



SST-24H T:0% B:0%



SST-48H T:0% B:0%



SST-72H T:0% B:0%

……報告結束……